



OBO-bond grün PU Kleber

OBO-Werke GmbH

Am Bahnhof 5 · 31655 Stadthagen · Germany
Telefon (0 57 21) 78 01-0
Telefax (0 57 21) 7 78 55
www.obo-werke.de
info@obo-werke.de
USt-Id: DE171274404
St -Nr : 44/210/02193

Anwendung

Kleber für die obomodulan®
Typen

- 750 türkis
- 1200 grün

Eigenschaften

- gutes Füllvermögen
- kein Herunterlaufen von senkrechten Flächen
- sehr abriebfest

OBO-bond grün ist ein einfach zu verarbeitender Zweikomponentenkleber auf Polyurethanbasis, der bei Raumtemperatur aushärtet.

Verarbeitungsdaten

Produkt	Mischung OBO-bond grün	Harz Komponente A	Härter Komponente B
Farbe	grün	grün	braun
Mischungsverhältnis in Gewichtsteilen		100	50
Viskosität bei 25°C in mPas	thixotrop	pastös	120 ± 20
Dichte bei 20°C in g / cm³	1,34 ± 0,03	1,38 ± 0,03	1,23 ± 0,02
Topfzeit 150 g / 20 °C in min.	15 – 20	-	-
Aushärtezeit bei Raumtemperatur in Std.	4 – 10	-	-

Physikalische Daten

Biegefestigkeit (EN ISO 178) in MPa	80 ± 5
Biegedehnung bei Bruch (EN ISO 178) in %	6,0 ± 0,5
E-Modul (Biege) (EN ISO 178) in MPa	3300 ± 300
Druckfestigkeit (EN ISO 604) in MPa	80 ± 5
Wärmeformbeständigkeit (HDT) (DIN EN ISO 75 B) in °C	87 ± 3
Shore Härte (DIN ISO 7619-1) Shore D	86 ± 3

Verpackungseinheit

Artikelnummer	Material	kg / Einheit
LZ VA000003	OBO-bond grün Komponente A	1 kg
LZ VB000002	OBO-bond 50 Komponente B	0,5 kg



Verarbeitung

Vermischen Sie Komponente A und B sorgfältig miteinander.

Zum Auftragen des Klebers benutzen Sie am besten einen Zahnspachtel oder Pinsel. Der Verbrauch pro m² liegt bei ca. 400 - 500 g. Der Kleber hat eine geringe Reaktionstemperatur.

Die Platten sollten nach der Verklebung mit Schraubzwingen fixiert werden.



Beispiel zur Ermittlung der Presskraft je Schraubzwinge:

Schraubzwingen-Durchmesser: 36 mm
Schraubklemmfläche: 1018 mm²
Schraubzwinge per Hand festziehen: 300 kg (= 3000 N)
Druck (= Kraft / Fläche): 3000 N / 1018 mm²
= ca. 3 N / mm²
= **ca. 3 MPa**



Vor mechanischer Bearbeitung empfehlen wir eine Aushärtungszeit von 8–10 Stunden.

Lagerung

Lagern Sie OBO-bond grün in temperierten Räumen bei ca. 18 – 25°C. Angebrochene Gebinde sind schnellstmöglich zu verarbeiten und müssen verschlossen gelagert werden.

Sicherheitshinweise

Unsere Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, sowie eine Schutzbrille zu tragen. Nach jedem Arbeitsgang müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden. Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein, evtl. auch durch eine Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Entsorgung

Ausgehärtete Klebereste können als Rest- oder Gewerbeabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtetes Material muss nach Absprache mit der zuständigen Abfallwirtschaftsgesellschaft ordnungsgemäß entsorgt werden.

Alle Angaben über das Material und die Be- und Verarbeitung werden nach bestem Wissen gemacht und sind nicht als Zusicherung von Eigenschaften des Materials zu betrachten. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren.